



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
450077, РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 14, тел.: (347) 272-82-03,
gpnufa@02.mchs.gov.ru

«29» апреля 2022 г., 11 час.00мин. №332
(дата и время составления предписания)

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Акчурина Айнура Аксановича от 13.04.2022 № 332, учётный номер проверки 02220061000201882379

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Раскопиным Павлом Александровичем – начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

2) Фахретдиновым Айнуром Салаватовичем – старшим инспектором надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здания и территории, используемых Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Школа №70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0273020790, ОГРН 1020202396345)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 200/1;

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан ИНН 0273020790, ОГРН 1020202396345, адрес юридического лица: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 200/1.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

«27» апреля 2022 г., с 11 час.00 мин. по 12 час. 00 мин.

«29» апреля 2022 г., с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного месса выявления нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Сроки устранения нарушения обязательные требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Электропровода системы пожарной сигнализации выполнены не огнестойкими кабелями (с медными жилами, не распространяющими горение) и не соответствуют требованиям пожарной безопасности (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону).	Федеральный закон № 123-ФЗ, ч. 2 ст. 82 СП 6.13130.2009, п. 4.1	20.02.2023 г	
2.	Частично в помещениях извещатели автоматической пожарной сигнализации установлены на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников (фактически 0,2-0,3 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 82, ст. 83, ст. 145, ст. 149, СП 5.13130.2009 п. 13.3.2, 13.3.6	20.02.2023 г	
3.	Отсутствуют устройства для самозакрывания противопожарных дверей.	СП 1.13130.2020 п. 4.4.6, 4.4.24	20.02.2023 г	
4.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из столовой непосредственно наружу составляет менее 1,2 м (фактически 0,97 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, СП 1.13130.2020 п. 4.4.19	20.02.2023 г	
5.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из актового зала в лестничную клетку составляет менее 1,2 м (фактически 0,86 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, СП 1.13130.2020 п. 4.4.19	20.02.2023 г	

6.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из спортивного зала непосредственно наружу составляет менее 1,2 м (фактически 1,1 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, СП 1.13130.2020 п. 4.4.19	20.02.2023 г	
7.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из общего коридора (возле медпункта) непосредственно наружу составляет менее 1,2 м (фактически 1,12 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, СП 1.13130.2020 п. 4.4.19	20.02.2023 г	
8.	У помещения электрощитовой, склада в столовой не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	Постановление от 16.09.2020 №1479 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 12	20.02.2023 г	
9.	Люк выхода из лестничной клетки на кровлю здания менее 0,6х0,8 м (фактически 0,55х0,65 м).	СП 1.13130.2020 п. 4.4.4	20.02.2023 г	
10.	Не обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции сцены в помещении актового зала (не представлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия).	Постановление от 16.09.2020 №1479 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 108	20.02.2023 г	
11.	Под лестничным маршем (возле кухни) допускается хранение горючих материалов.	Постановление от 16.09.2020 №1479 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 16 «к»	20.02.2023 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.